

Imagens de locais que apresentam a necessidade de aplicação de técnicas de Engenharia Natural e de Restauração Ecológica no município de Venâncio Aires.



Figura 01: Margem exposta aos processos erosivos no rio Taquari em Vila Mariante município de Venâncio Aires.



Figura 02: Percurso do rio Taquari sem a proteção mínima necessária de APP no município de Venâncio Aires.