



Espaço Cultural Quiosque da Cultura
Gravataí/RS



Coluna
c/ infiltrações



Teto do banheiro



Teto do depósito



Área externa para apresentações



Laje superior com rachaduras

Reparos necessários (infiltrações)